



1/ DISTRIBUZIONE

Montanti
a pettine




Pacco
lamelle




2/ Fissaggio montanti

Fissare i montanti a pettine
paralleli tra loro




3/ POSA DELLE LAMELLE

Inserire le
lamelle



Bloccare
lamelle

4/ POSA PROFILI DI CHIUSURA



Fissare profili
di chiusura